

طلب تغيير

طلب تغيير

بناء المحرك والزخرفة

>>> إلى

MIDNIGHT CIRCUIT
RACING TEAMSpeedway Blvd, Las Vegas, NV 89115, 7750
United States

>>> من

NEON HORIZON
PERFORMANCE GARAGEBoulder Hwy, Las Vegas, NV 89121, 3400
United States

يعدّل طلب التغيير هذا نطاق العمل المُشار إليه أدناه. ولا يسري مفعوله إلا بعد توقيع الطرفين عليه.

تاريخ الإصدار

9 فبراير 2026

يعدّل

SOW-2026-
1187

تاريخ السريان

2 مارس 2026

طلب تغيير رقم

CR-2026-
0362NEON HORIZON PERFORMANCE
GARAGE LLCسري - أُعدّ من أجل MIDNIGHT CIRCUIT RACING TEAM. غير مخصص للتداول خارج
نطاق الأطراف المذكورة.



ملخص التغيير

المبررات

يدخل Midnight Circuit Racing Team الموسم بتشكيلة رعاية جديدة وسيارة تحتاج إلى أكثر من طلاء جديد — المحرك الحالي تجاوز فترة إعادة بنائه المقررة، ويجب أن يحمل الغلاف الزخرفي ثلاث علامات رعاية جديدة لم تكن لدى الفريق الموسم الماضي. يجب إنجاز الأمرين قبل افتتاحية الموسم في Las Vegas Motor Speedway، ضمن جدول زمني لا يحتمل التأخير.

تقترح Neon Horizon Performance Garage تفكيكاً كاملاً للمحرك وإعادة بنائه — أجزاء داخلية مطروقة، ورؤوس أسطوانات معدلة، وضبط وحدة تحكم إلكترونية مخصصة موثقة عبر ثلاث جلسات دينامومتر — يُنفذ بالتوازي مع غلاف نيون مخصص بالكامل مصمم حول تشكيلة الرعاية الجديدة. تغادر السيارة ورشتنا موثقة الأداء بالدينامومتر ومختبرة على المضمار، لا مجرد مُعاد طلائها.

نهجنا

ننفذ جميع المحرك والغلاف الزخرفي في مسارين متوازيين تحت سقف واحد: تفكيك كامل، وأجزاء داخلية مطروقة، ورؤوس أسطوانات معدلة على منضدة، بينما يُثبت تصميم الغلاف الزخرفي وفقاً لتشكيلة الرعاية الجديدة على المنضدة الأخرى. يُنفذ ضبط وحدة التحكم الإلكترونية عبر ثلاث جلسات دينامومتر، بحيث تُوثق الخارطة وفق أرقام حقيقية لا تقديرية.

يُطبع الغلاف الزخرفي ويُركب أثناء إجراء السحب النهائي للمحرك على الدينامومتر، بحيث ينتهي الاثنان معاً — وتنتقل السيارة مباشرة من ورشتنا إلى يوم اختبار على المضمار قبل أن تصل إلى خط الانطلاق.

التحدي

تجاوز المحرك الحالي فترة إعادة بنائه المقررة ولم يُضبط قط بما يتجاوز خارطة المصنع — مما يترك قوة حقيقية غير مستغلة ومخاطر حقيقية على المضمار. لا يملك الفريق رقم دينامومتر أساسي لبناء ضبط عليه، مما يعني أن كل جلسة حتى الآن كانت تخميناً.

يجب أن يحمل الغلاف الزخرفي ثلاث علامات رعاية جديدة لم تكن لدى الفريق الموسم الماضي، على سيارة عمرها موسمان ويتقشر غلافها عند فجوات الألواح. لا يوجد متسع في الجدول لتنفيذ المحرك والغلاف بشكل متسلسل.