

ÄNDERUNGSANTRAG



ÄNDERUNGSANTRAG

Restaurierung und Authentifizierung

VON

BRASSGEAR HOROLOGY
WORKSHOP

9 Corn St, Bristol, England BS1 1HQ,
United Kingdom

AN

THORNBURY AUCTION
HOUSE

22 Queens Road, Clifton, Bristol, BS8 1RJ,
United Kingdom

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.

CR-2026-
0204

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

9. MÄRZ 2026

ÄNDERT

SOW-2026-
0118

AUSGESTELLT

2. FEBRUAR
2026

Brassgear Horology Workshop Ltd

Vertraulich — erstellt für Thornbury Auction House. Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK



ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0204

EINGEREICHT

ÄNDERUNGSANTRAG CR-2026-0204	EINGEREICHT AM 2. FEBRUAR 2026	URSPRÜNGLICHER SOW SOW-2026-0118 · RESTAURIERUNG VON STANDUHREN	DRINGLICHKEIT HOCH
STATUS EINGEREICHT	EINGEREICHT VON BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP, BRISTOL	ANTWORT ERFORDERLICH BIS 16. MÄRZ 2026	



AUF EINEN BLICK

WAS DIESE ÄNDERUNG BETRIFFT

ÄNDERT SOW-2026-0118 Leistungsbeschreibung	ZUSÄTZLICHE GEBÜHR £28,296 £23,580 zzgl. MwSt. (20%)
ÜBERARBEITETER VERTRAGSWERT £32,112 Einschließlich dieser Änderung	WIRKSAM AB 9. MÄRZ 2026 Nach Genehmigung durch beide Parteien
EINGEREICHT VON	

BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

Genehmigt von Beatrice Fenwick



01

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄNDERUNG

Eine fünfzehnte Uhr wurde nach Beginn der Begutachtung der Sendung hinzugefügt; eine beschädigte Kettenzugkette (Fusée) erfordert einen von einem Spezialisten zu beschaffenden Ersatz, wodurch sich die Gehäuserestaurierung um zwei Wochen verlängert und sich die überarbeitete Zwischensumme auf £26.340 (zzgl. MwSt.) erhöht.

01



BEGRÜNDUNG

Die Herbstauktion von Thornbury Auction House ist rund um diese Sammlung an Standuhren aufgebaut, und der Ruf des Auktionshauses für authentifizierte, funktionsfähige Uhren steht und fällt damit, dass jedes Los der Prüfung durch einen spezialisierten Käufer standhält. Mehrere Uhrwerke tragen kein ohne Demontage sichtbares Herstellerzeichen, zwei Gehäuse weisen eine historische Holzwurmbehandlung auf, die vor jeglicher Furnierarbeit beurteilt werden muss, und der Katalogtermin ist nicht verhandelbar.

Brassgear Horology Workshop schlägt ein siebenmonatiges Projekt vor, das Authentifizierung und Restaurierung als eine zusammenhängende Abfolge behandelt: Jede Uhr wird begutachtet und ihr Uhrwerk identifiziert, bevor die Gehäusearbeiten beginnen, sodass nichts auf Verdacht restauriert wird. Es folgen Reinigung, Zapfen- und Lagerbuchsenarbeiten, Gehäuserestaurierung und eine vollständige Werkstattregulierung, wobei jede Uhr laufend und mit einem auktionenstauglichen Zustandsbericht an Thornbury zurückgegeben wird. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

DIE HERAUSFORDERUNG

Vier der vierzehn Uhrwerke weisen keine sichtbare Herstellersignatur auf, was sich sowohl auf die Zuschreibung als auch auf die Schätzung auswirkt – und zwei Gehäuse zeigen eine alte Holzwurmbehandlung, deren strukturelle Unbedenklichkeit geprüft werden muss, bevor Furnier- oder French-Polish-Arbeiten beginnen.

Kommerziell betrachtet steht der Katalogtermin fest. Jede Uhr muss rechtzeitig vor dem Auktionstermin fotografiert, katalogisiert und auf einen auktionshaustauglichen Standard gebracht werden – das lässt keinen Spielraum für ein Uhrwerk, das sich als kurzfristig bei einem Spezialisten zu beschaffendes Ersatzteil erweist.

UNSER ANSATZ

Wir begutachten und authentifizieren, bevor wir restaurieren. Jedes Uhrwerk wird so weit demontiert, dass verdeckte Herstellerzeichen erkennbar sind und der Verschleiß beurteilt werden kann, und jedes Gehäuse wird auf historischen Schädlingsbefall untersucht, sodass sowohl die Katalogbeschreibung als auch der Restaurierungsplan auf dem tatsächlichen Zustand beruhen und nicht auf dem äußeren Erscheinungsbild.

Reinigung, Lagerbuchsenarbeiten und Gehäuserestauration erfolgen anschließend Uhr für Uhr, mit Regulierung und einem zweiwöchigen Laufzeittest am Ende der Kette – nicht am Anfang –, sodass die Werkstatt nur Uhren verlässt, die ihre Ganggenauigkeit bereits unter Beweis gestellt haben.

POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN / ENTFERN EN / ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	14 Standuhren	15 Standuhren – eine nach Beginn der Begutachtung zur Sendung hinzugefügt
Gehäuserestauration	8 Wochen	10 Wochen (+2 Wochen)
Engagement-Honorar (Zwischensumme)	£23,580	£26.340 (+£2.760)
Spezialbeschaffung der Fusée- Kette (geschätzt)	£0	£420
Auktionstermin	Herbstkatalog 2026	Herbstkatalog 2026 (unverändert)

01

WOCHEN 1-3 · BEGUTACHTUNG & AUTHENTIFIZIERUNG

Anlieferung, Demontage der Uhrwerke und Identifizierung aller vierzehn Uhren.

02

WOCHEN 4-12 · UHRWERKSERVICE

Reinigung, Zapfen- und Lagerbuchsenarbeiten sowie Federhaus-Service, Uhr für Uhr.

03

WOCHEN 13-20 · GEHÄUSERESTAURIERUNG

French Polishing, Furnierreparatur und Restaurierung der Messingbeschläge.

04

WOCHEN 21-24 · WERKSTATTREGULIERUNG

Zweiwöchiger Laufzeittest und Regulierung für jede restaurierte Uhr.

TÄTIGKEIT

STUNDEN

SATZ

BETRAG

Zustandsbegutachtung & Authentifizierung

14

£180 / clock

£2,520

Individuelle Zustandsberichte und
Uhrwerksauthentifizierung für alle 14 Standuhren

Demontage & Reinigung des Uhrwerks

14

£420 / clock

£5,880

Vollständige Zerlegung des Uhrwerks, Ultraschallreinigung
und Inspektion

Gehäuserestaurierung & Furnierreparatur

14

£650 / clock

£9,100

French Polishing, Furnierreparatur und Restaurierung der
Messingbeschläge

Zapfen-, Lagerbuchsen- und Federhausservice

9

£310 / clock

£2,790

Austausch verschlissener Zapfen, Lagerbuchsen und
Federhäuser bei Bedarf

Regulierung des Gewichtsantriebs & Testlauf

14

£140 / clock

£1,960

Zweiwöchige Werkstattregulierung und Testlauf vor
Anlieferung an das Auktionshaus

Zusätzliche Gebühr

£28,296

Zusätzliche Gebühr (dieser Änderungsantrag) £28,296

Neue Gesamtsumme £32,112

NEUE
GESAMTSUMME £32,112

Alle Beträge verstehen sich in GBP zzgl. anfallender Steuern.
Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem ursprünglichen SOW-Meilensteinplan abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

Z A H L U N G S P L A N

FÄLLIGKEIT DER EINZELNEN RATEN

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSE R	ANTEIL 	BETRAG
01	Wochen 1–3 · Begutachtung & Authentifizierung	9. März 2026	50%	£11,790
02	Wochen 4–12 · Uhrwerksservice	Bei Lieferbeginn	50%	£11,790
GESAMT (NETTO)			100%	£23,580

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in GBP zzgl. MwSt. (20 %).



ANNAHMEN UND GENEHMIGUNGSBEDINGUNGEN

Alle vierzehn Uhren werden zum Projektstart in die Werkstatt geliefert, ein Thornbury-Spezialist steht zur Verfügung, um Fragen der Zuschreibung bei ihrem Auftreten zu klären, und der Herbstauktionstermin bleibt wie geplant bestehen. Alle Teile, die eine Spezialbeschaffung erfordern (z. B. Ersatz-Fusée-Ketten oder ein passendes Zifferblatt), werden nach Identifizierung separat angeboten. Das Honorar gilt für Projekte, die am oder vor dem 16. März 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

FÜR THORNBURY AUCTION HOUSE

BEATRICE FENWICK

LEITERIN MÖBEL & UHREN

Datum

FÜR BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

BRASSGEAR HOROLOGY
WORKSHOP

BEVOLLMÄCHTIGTER UNTERZEICHNER

Datum



BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

9 Corn St, Bristol, England BS1 1HQ,

Vereinigtes Königreich

workshop@brassgearhorology.com · +44 117 555 0121 ·

brassgearhorology.com

Brassgear Horology Workshop Ltd · USt-

IdNr. GB245678901