

DEMANDE DE MODIFICATION



DEMANDE DE MODIFICATION

Restauration et authentification

ÉMETTEUR
BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP
9 Corn St, Bristol, England BS1 1HQ, United Kingdom

À
THORNBURY AUCTION HOUSE
22 Queens Road, Clifton, Bristol, BS8 1RJ, United Kingdom

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE MODIFICATION N°
CR-2026- 0204

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
9 MARS 2026

MODIFIE
SOW-2026- 0118

ÉMIS LE
2 FÉVRIER 2026

Brassgear Horology Workshop Ltd

Confidentiel — préparé pour Thornbury Auction House.

Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.



EN BREF



DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0204

DEMANDE DE MODIFICATION CR-2026-0204	SOUMISE LE 2 FÉVRIER 2026	SOW D'ORIGINE SOW-2026-0118 · RESTAURATION D'HORLOGES DE PARQUET	URGENCE ÉLEVÉE
STATUT SOUMISE	SOUMISE PAR BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP, BRISTOL	RÉPONSE REQUISE AVANT LE 16 MARS 2026	



EN BREF

CE QUE MODIFIE
CE CHANGEMENT



BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

Approuvé par Beatrice Fenwick



01

RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION

Une quinzième horloge a été ajoutée à la consignation après le début de l'expertise, avec une chaîne de fusée endommagée nécessitant un remplacement à faire fabriquer par un spécialiste, prolongeant la restauration des caisses de deux semaines et portant le sous-total révisé à 26 340 £ (hors TVA).

01



JUSTIFICATION

La vente automnale de Thornbury Auction House repose entièrement sur cette collection d'horloges de parquet, et la réputation de la salle des ventes pour ses horloges authentifiées et en état de marche dépend de la capacité de chaque lot à résister à l'examen minutieux d'un acheteur spécialisé. Plusieurs mouvements ne portent aucune marque d'horloger visible sans démontage, deux caisses présentent un traitement historique contre les vrillettes qu'il convient d'évaluer avant tout travail de placage, et l'échéance du catalogue est immuable.

Brassgear Horology Workshop propose un engagement de sept mois qui traite l'authentification et la restauration comme une séquence unique : chaque horloge est expertisée et son mouvement identifié avant que les travaux sur la caisse ne débutent, de sorte que rien n'est restauré au hasard. Viennent ensuite le nettoyage, le travail des pivots et des coussinets, la restauration des caisses et un réglage complet à l'établi, chaque horloge étant rendue à Thornbury en état de marche et accompagnée d'un rapport d'état conforme aux normes de la salle des ventes. Les sections suivantes détaillent la démarche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

présentent un ancien traitement contre les
vrillettes dont la solidité structurelle doit être
évaluée avant tout travail de placage ou de vernis
au tampon.

Sur le plan commercial, l'échéance du catalogue
est fixe. Chaque horloge doit être photographiée,
cataloguée et remise en état de marche selon les
normes de la salle des ventes bien avant la date de
vente, ce qui ne laisse aucune marge pour
un mouvement qui s'avérerait nécessiter des
pièces à commander en urgence auprès d'un
fournisseur spécialisé.



NOTRE APPROCHE

Nous expertisons et authentifions avant de
restaurer. Chaque mouvement est démonté
suffisamment pour révéler les marques d'horloger
cachées et évaluer l'usure, et chaque caisse est
inspectée pour détecter d'éventuels dégâts
d'insectes anciens, de sorte que la description du
catalogue et le plan de restauration reposent tous
deux sur la réalité de l'objet et non sur son
apparence de façade.

Le nettoyage, le travail des coussinets et la
restauration des caisses se déroulent ensuite
horloge par horloge, avec le réglage et un essai de
fonctionnement de deux semaines en fin de
chaîne — et non au début — afin que chaque
horloge quittant l'atelier ait déjà fait la preuve
qu'elle garde l'heure.

ÉLÉMENT	MODIFICATION	
	(AJOUT / SUPPRESSION / MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	14 horloges de parquet	15 horloges de parquet — une ajoutée à la consignation après le début de l'expertise
Restauration des caisses	8 semaines	10 semaines (+2 semaines)
Honoraires d'engagement (sous-total)	£23,580	26 340 £ (+2 760 £)
Approvisionnement spécialisé en chaîne de fusée (est.)	£0	£420
Date de vente	Catalogue automne 2026	Catalogue automne 2026 (inchangé)

01

SEMAINES 1 - 3 · EXPERTISE ET AUTHENTIFICATION

Livraison, démontage des mouvements et identification des quatorze horloges.

02

SEMAINES 4 - 12 · ENTRETIEN DES MOUVEMENTS

Nettoyage, travail des pivots et coussinets, et entretien du ressort moteur, horloge par horloge.

03

SEMAINES 13 - 20 · RESTAURATION DES CAISSES

Vernis au tampon, réparation de placage et restauration de la ferrure en laiton.

04

SEMAINES 21 - 24 · RÉGLAGE À L'ÉTABLI

Essai de fonctionnement et réglage de deux semaines pour chaque horloge restaurée.

ACTIVITÉ

HEURES

TAUX

MONTANT

Expertise d'état et authentification

14

£180 / clock

£2,520

Rapports d'état individuels et authentification des mouvements pour les 14 horloges de parquet

Démontage et nettoyage des mouvements

14

£420 / clock

£5,880

Démontage complet du mouvement, nettoyage aux ultrasons et inspection

Restauration des caisses et réparation de placage

14

£650 / clock

£9,100

Vernis au tampon, réparation de placage et restauration de la ferrure en laiton

Entretien des pivots, coussinets et ressort moteur

9

£310 / clock

£2,790

Remplacement des pivots, coussinets et ressorts moteurs usés si nécessaire

Réglage et essai de fonctionnement à poids

14

£140 / clock

£1,960

Réglage à l'établi et essai de fonctionnement de deux semaines avant livraison à la salle des ventes

Honoraires supplémentaires

£28,296

Valeur initiale du contrat (SOW-2026-0118) £23,580

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) £28,296

Nouveau total £32,112

NOUVEAU
TOTAL

£32,112

Tous les montants sont exprimés en GBP et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon le calendrier de jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en production.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

ÉCHÉANCE DE
CHAQUE VERSEMENT

N °	JALON	DÉCLENC HEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1-3 · Expertise et authentification	9 mars 2026	50%	£11,790
02	Semaines 4-12 · Entretien des mouvements	Au démarrage de la livraison	50%	£11,790
TOTAL (HT)			100%	£23,580

Les échéances sont facturées au fur et à mesure des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en GBP et s'entendent hors TVA (20 %).



HYPOTHÈSES ET CONDITIONS D'APPROBATION

Les quatorze horloges sont livrées à l'atelier dès le lancement, un spécialiste de Thornbury reste disponible pour valider les questions d'attribution à mesure qu'elles se posent, et la date de la vente automnale est maintenue comme prévu. Toute pièce nécessitant un approvisionnement spécialisé (par exemple des chaînes de fusée de remplacement ou un cadran assorti par un horloger) fait l'objet d'un devis séparé une fois identifiée. Le tarif reste valable pour tout engagement débutant au plus tard le 16 mars 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR THORNBURY AUCTION HOUSE

BEATRICE FENWICK

RESPONSABLE MOBILIER & HORLOGERIE

Date

POUR BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

BRASSGEAR HOROLOGY
WORKSHOP

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date



BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

9 Corn St, Bristol, Angleterre BS1 1HQ, Royaume-Uni
workshop@brassgearhorology.com · +44 117 555 0121 ·
brassgearhorology.com
Brassgear Horology Workshop Ltd · TVA GB245678901