

SOLICITUD DE CAMBIO

SOLICITUD DE CAMBIO

Contrato de Restauración por Lote

DE

MALLWAVE RETRO
REPAIR

7014 E Camelback Rd, Scottsdale, AZ 85251,
United States

PARA

RETRO PIXEL
COLLECTORS GUILD

2200 N Central Ave, Suite 401, Phoenix, AZ
85004, United States

Esta solicitud de cambio modifica el alcance de trabajo referenciado a continuación. Solo entra en vigor una vez que ambas partes la hayan firmado.



SOLICITUD DE
CAMBIO N.º

CR-2026-0602



FECHA DE
ENTRADA EN
VIGOR

4 de mayo
de 2026



MODIFICA

SOW-2026-
0261



EMITIDO

13 de abril
de 2026

Mallwave Retro Repair LLC

Confidencial — preparado para Retro Pixel Collectors Guild. No debe distribuirse más allá de las partes designadas.

• DE UN VISTAZO

• ENVIADA

SOLICITUD DE CAMBIO

CR-2026-0602



SOLICITUD DE CAMBIO

CR-2026-0602



PLANTEADA

13 de abril
de 2026

SOW DE ORIGEN

SOW-2026-0261
Restauración de
consolas

URGENCIA

Alta



ESTADO

ENVIADA



PLANTEADA POR

Mallwave Retro
Repair,
Scottsdale

RESPUESTA

REQUERIDA
ANTES DEL18 de mayo
de 2026

• DE UN VISTAZO



QUÉ MODIFICA ESTE CAMBIO



MODIFICA

SOW-2026-0261

Alcance de trabajo

HONORARIO
ADICIONAL

\$58,995

\$54,600 más impuesto
sobre las ventas de
scottsdale (8.05%)VALOR REVISADO
DEL CONTRATO

\$67,185

Incluyendo este cambio

ENTRADA
EN VIGOR

4 de mayo de 2026

A la aprobación de
ambas partes

PLANTEADA POR

Mallwave Retro Repair

Aprobado por Marcus Yin

01

01

RESUMEN DEL CAMBIO

El Guild agregó 8 consolas adicionales de una donación tardía tras el inicio de los diagnósticos, lo que extendió la reparación de placas en dos semanas y elevó el subtotal revisado a \$62,180 (más impuestos aplicables).



JUSTIFICACIÓN

La exhibición itinerante del Guild presenta 60 consolas —que abarcan cinco generaciones— al público en una docena de sedes durante el próximo año, y una unidad que falla en el lugar no solo decepciona a un visitante, sino que queda fuera de la gira. Varias unidades presentan fugas conocidas en los capacitores, dos tienen carcasas amarillentas que requieren retrobrightening, y la colección incluye algunas unidades poco comunes donde un recapado fallido podría significar una placa irrecuperable.

Mallwave Retro Repair propone una contratación de cinco meses que trata cada consola como una restauración completa, no como una reparación puntual: reemplazo de capacitores, limpieza de contactos y conectores, diagnóstico a nivel de placa y una prueba de funcionamiento prolongado (burn-in) completa antes de que nada regrese al Guild. Las unidades raras y de alto valor reciben documentación individual del trabajo realizado, de modo que la procedencia y el estado se preserven para los requisitos de seguro de la exhibición. Las secciones siguientes exponen el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.

solución única aplica a todas. Un puñado de las unidades más raras son prácticamente irremplazables si un recapado sale mal.


Comercialmente, la exhibición tiene una fecha de apertura fija y un año completo de gira reservado después. Cada consola no solo debe funcionar el primer día, sino sobrevivir a embalajes, envíos y manipulación repetidos en una docena de sedes sin un técnico de reparación in situ.

NUESTRO ENFOQUE

Diagnosticamos antes de recapar. Cada consola recibe una inspección a nivel de placa y una prueba de capacitores antes de reemplazar cualquier pieza, de modo que el trabajo de restauración se enfoca en lo que realmente está fallando en lugar de un recapado general que arriesgaría innecesariamente las unidades raras.

Las unidades restauradas pasan por una prueba de funcionamiento prolongado documentada —encendidas y en funcionamiento durante 48 horas— antes de empacarse para su devolución, de modo que lo que sale de gira ya ha demostrado que resiste el uso sostenido, no solo un encendido de banco.

ÍTEM	CAMBIO (AGREGAR/ELIMINAR/ MODIFICAR)	DESCRIPCIÓN
Alcance	60 consolas	68 consolas — 8 agregadas de una donación tardía
Recapado y reparación de placas	42 unidades	48 unidades (+6 que requieren reparación)
Pruebas de funcionamiento prolongado	60 unidades	68 unidades (+8)
Honorarios del proyecto (subtotal)	\$54,600	\$62,180 (+\$7,580)
Cronograma de restauración	20 semanas	22 semanas (+2 semanas)



ACTIVIDAD	HORAS	TARIFA	IMPORTE
Diagnóstico y clasificación Inspección a nivel de placa y prueba de capacitores para las 60 consolas	60	\$45 / unit	\$2,700
Recapado y reparación de placas Reemplazo de capacitores y reparación a nivel de placa dirigida a las fallas diagnosticadas	42	\$620 / unit	\$26,040
Restauración de carcasas y retrobrightening Retrobrightening UV y restauración física de carcasas	27	\$180 / unit	\$4,860
Pruebas de funcionamiento prolongado Pruebas documentadas de funcionamiento continuo de 48 horas para las 60 unidades restauradas	60	\$65 / unit	\$3,900
Documentación de procedencia Informes individuales de estado y trabajo realizado para 14 unidades raras	14	\$210 / unit	\$2,940
Honorario adicional			\$58,995

Valor original del contrato (SOW-2026-0261)	\$54,600
Honorario adicional (esta solicitud de cambio)	\$58,995
Nuevo total	\$67,185

 **NUEVO TOTAL** **\$67,185**

Todos los importes están en USD y no incluyen los impuestos aplicables. El honorario adicional se factura según el calendario de hitos del SOW de origen: 50% a la aprobación de este cambio y 50% al lanzamiento.

• CALENDARIO DE PAGOS



Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADEN ANTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1-2 · Diagnóstico y clasificación	4 de mayo de 2026	50%	\$27,300
02	Semanas 3-10 · Recapado y reparación de placas	Al inicio de la entrega	50%	\$27,300
Total (sin impuestos)			100%	\$54,600

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas de scottsdale (8.05%).



SUPUESTOS Y CONDICIONES DE APROBACIÓN

Las 60 consolas se entregan en el taller al inicio del proyecto, un representante del Guild está disponible para aprobar decisiones sobre unidades individuales (por ejemplo, reemplazo frente a reparación de una pieza original) a medida que surjan, y la fecha de apertura de la exhibición se mantiene según lo programado. El reemplazo de piezas faltantes o no originales se cotiza por separado una vez identificadas. La tarifa se mantiene para contrataciones que comiencen el 18 de mayo de 2026 o antes.

La firma a continuación aprueba el alcance, el cronograma revisado y el honorario adicional establecidos en esta solicitud de cambio, y autoriza que se modifique en consecuencia el acuerdo de trabajo (SOW) de origen.

• PARA RETRO PIXEL COLLECTORS GUILD

MARCUS YIN

DIRECTOR DE EXHIBICIONES

Fecha

• PARA MALLWAVE RETRO REPAIR

MALLWAVE RETRO REPAIR

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

MALLWAVE RETRO REPAIR

7014 E Camelback Rd, Scottsdale, AZ 85251, Estados Unidos

fixit@mallwaverepair.com · +1 480 555 0136 · mallwaverepair.com

Mallwave Retro Repair LLC · EIN 86-3027194