

DEMANDE DE MODIFICATION



Demande de modification

Remise à neuf et fourniture d'appareils



ÉMETTEUR

Pixel Bloom Device Repair

1800 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647,
United States



À

Northside Youth Coding Club

4201 N Damen Ave, Chicago, IL 60618,
United States

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous.
Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.



DEMANDE DE
MODIFICATION N°

**CR-2026-
0193**



DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

10 août 2026



MODIFIE

**SOW-2026-
0503**



ÉMIS LE

**27 juillet
2026**

Pixel Bloom Repair LLC

Confidentiel — préparé pour Northside Youth Coding Club. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.



EN BREF

DEMANDE DE MODIFICATION

SOUMISE

CR-2026-0193

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-
0193

SOUMISE LE

27 juillet 2026

SOW D'ORIGINE

SOW-2026-
0503

URGENCE

Élevée

Ordinateurs
portables du
Coding Club

STATUT

SOUMISE

SOUMISE PAR

Pixel Bloom
Device
Repair,
Chicago

RÉPONSE REQUISE
AVANT LE

4 août 2026

EN BREF

Ce que modifie ce changement

MODIFIE

01

SOW-2026-0503

Cahier des charges

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

02

\$8,159

\$7,400 plus taxe
professionnelle des
détaillants de l'illinois — ville
de chicago, 10.25%

VALEUR RÉVISÉE DU
CONTRAT

03

\$10,340

Y compris ce changement

DATE D'EFFET

10 août 2026

Sur approbation des deux parties

04

SOUMISE PAR

Pixel Bloom Device Repair

Approuvé par Dana Okafor

05

01

Résumé de la modification

Northside Youth Coding Club a demandé la remise à neuf de 10 tablettes données supplémentaires pour une nouvelle cohorte junior ainsi que la livraison du premier lot d'ordinateurs portables avancée d'une semaine, pour un total révisé de 10 340 \$.

● Justification

Northside Youth Coding Club a reçu un don de 30 ordinateurs portables d'occasion pour son programme périscolaire, mais les appareils arrivent en état inconnu — écrans fissurés, batteries hors service, systèmes d'exploitation obsolètes et non corrigés — et le nouveau semestre débute dans six semaines. Le programme a besoin d'un ensemble complet d'ordinateurs portables fonctionnels et configurés de manière sécurisée, et non d'un lot de matériel donné.

Pixel Bloom propose un engagement de remise à neuf de six semaines : diagnostiquer et réparer chaque appareil, l'imager avec une configuration verrouillée pour les élèves, l'équiper d'une coque de protection, et couvrir l'ensemble du lot par une garantie de réparation d'un an ainsi qu'une session de formation pour le personnel du programme. Les sections suivantes présentent l'approche, les livrables, le calendrier et l'investissement.

pas de budget pour amortir des appareils dont la réparation s'avérerait finalement non rentable.

Les six semaines avant la rentrée ne laissent aucune marge pour qu'une rupture d'approvisionnement en pièces ne bloque l'ensemble du lot.

Notre approche

Chaque ordinateur portable est trié dès la première semaine, afin de savoir précisément quels appareils nécessitent des pièces à commander avant le démarrage de la file de réparation, et tout appareil dont la réparation ne serait pas économiquement viable est signalé immédiatement plutôt que découvert en semaine cinq.

Les réparations s'effectuent par lots de dix, de sorte que le premier ensemble de classe est imagé et prêt deux semaines avant l'achèvement des appareils restants, offrant au programme une avance opérationnelle indépendamment des délais de pièces.

Élément	Modification (Ajout/Suppression/Modi...	Description
Périmètre	30 ordinateurs portables remis à neuf	30 ordinateurs portables + 10 tablettes (nouvelle cohorte junior)
Livraison	Premier lot (10 unités) en semaine 3	Premier lot (10 unités) en semaine 2 (avancé d'1 semaine)
Imagerie	Configuration élève imagée sur 30 ordinateurs portables	Configuration élève + configuration spécifique tablette pour 10 tablettes
Garantie	Garantie 1 an, 30 unités	Garantie 1 an, 40 unités (+10 tablettes)

Honoraires de mission \$8,159 10 340 \$ (+2 181 \$)

01 Semaine 1 · Tri diagnostique

Les 30 ordinateurs portables évalués et répartis en lots de réparation.

02 Semaines 2–3 · Premier lot de réparation

Dix premiers ordinateurs portables réparés, imagés et livrés comme avance opérationnelle.

03 Semaines 3–5 · Lots de réparation restants

Vingt ordinateurs portables restants réparés en deux autres lots de dix.

04 Semaine 5 · Pose de protections et étiquetage

Coques posées et étiquettes d'inventaire apposées sur l'ensemble du parc.

Activité	Heures	Taux	Montant
Tri diagnostique de l'ensemble du parc Évaluation des 30 unités, réparties selon le besoin de réparation	1	\$900	\$900
Réparations d'écran et d'affichage Écrans de remplacement pour les unités à affichage fissuré ou défaillant	9	\$95 / unit	\$855
Remplacements de batterie Nouvelles batteries pour les unités échouant aux diagnostics de cycle de charge	14	\$60 / unit	\$840
Réparations de clavier et de charnière Réparation de clavier et de charnière pour les unités présentant une usure physique	7	\$65 / unit	\$455
Imagerie système et configuration de sécurité Configuration élève verrouillée et filtrée imagée sur les 30 unités	30	\$40 / unit	\$1,200

Honoraires supplémentaires	\$8,159
----------------------------	---------

Valeur du contrat initial (SOW-2026-0503) \$7,400

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) \$8,159

Nouveau total \$10,340

Nouveau total \$10,340

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Échéance de chaque versement

N°	Jalon	Déclencheur	Part	Montant
01	Semaine 1 · Tri diagnostique	10 août 2026	50%	\$3,700
02	Semaines 2–3 · Premier lot de réparation	Au démarrage de la livraison	50%	\$3,700
Total (HT)			100%	\$7,400

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe professionnelle des détaillants de l'illinois — ville de chicago, 10.25%.

● Hypothèses et conditions d'approbation

Northside Community Partners fournit les exigences d'image de configuration élève et toute spécification de filtrage de contenu avant la fin de la première semaine, et un représentant du programme est disponible pour réceptionner et valider chaque lot de dix ordinateurs portables. Cette proposition est valable pour tout engagement débutant au plus tard le 4 août 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR NORTHSIDE YOUTH CODING CLUB

Dana Okafor

Directeur/Directrice de programme

Date

POUR PIXEL BLOOM DEVICE REPAIR

Pixel Bloom Device Repair

Signataire autorisé

Date



Pixel Bloom Device Repair

1800 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647, États-Unis

hello@pixelbloomrepair.com · +1 773 555 0184 · pixelbloomrepair.com

Pixel Bloom Repair LLC · EIN 36-8127455