

• DEMANDE DE MODIFICATION

DEMANDE DE MODIFICATION

Contrat de restauration en volume

• ÉMETTEUR

MALLWAVE RETRO REPAIR

7014 E Camelback Rd, Scottsdale, AZ 85251,
United States

• À

RETRO PIXEL COLLECTORS GUILD

2200 N Central Ave, Suite 401, Phoenix, AZ
85004, United States

La présente demande de modification modifie le cahier des charges référencé ci-dessous. Elle ne prend effet qu'une fois signée par les deux parties.

DEMANDE DE
MODIFICATION
N°

CR-2026-0602

DATE D'ENTRÉE
EN VIGUEUR

4 mai 2026

MODIFIE

SOW-2026-
0261

ÉMIS LE

13 avril 2026

Mallwave Retro Repair LLC

Confidentiel — préparé pour Retro Pixel Collectors Guild. Ne pas diffuser au-delà des parties nommées.

• EN BREF

• SOUMISE

DEMANDE DE MODIFICATION

CR-2026-0602

DEMANDE DE
MODIFICATION

CR-2026-0602



SOUMISE LE

13 avril 2026



SOW D'ORIGINE

SOW-2026-
0261Restauration de
consoles

URGENCE

Élevée



STATUT

SOUMISE



SOUMISE PAR

Mallwave Retro
Repair,
ScottsdaleRÉPONSE
REQUISE
AVANT LE

18 mai 2026

• EN BREF



CE QUE MODIFIE CE CHANGEMENT



MODIFIE

SOW-2026-0261

Cahier des charges

HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

\$58,995

\$54,600 plus taxe de vente de
scottsdale (8.05%)VALEUR RÉVISÉE
DU CONTRAT

\$67,185

Y compris ce changement



DATE D'EFFET

4 mai 2026

Sur approbation des
deux parties

SOUMISE PAR

Mallwave Retro Repair

Approuvé par Marcus Yin

01

RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION

La Guilde a ajouté 8 consoles supplémentaires issues d'un don tardif après le début des diagnostics, prolongeant la réparation des cartes de deux semaines et portant le sous-total révisé à 62 180 \$ (plus taxes applicables).



JUSTIFICATION

L'exposition itinérante de la Guilde présente 60 consoles — couvrant cinq générations — au public dans une douzaine de lieux au cours de la prochaine année, et une unité qui tombe en panne sur place fait bien plus que décevoir un visiteur : elle sort de la tournée. Plusieurs unités présentent des fuites de condensateurs connues, deux ont des boîtiers jaunis nécessitant un retrobrightage, et la collection comprend quelques unités rares où un mauvais remplacement de condensateurs pourrait entraîner une carte irrécupérable.

Mallwave Retro Repair propose un engagement de cinq mois traitant chaque console comme une restauration complète, et non comme une réparation ponctuelle : remplacement des condensateurs, nettoyage des contacts et connecteurs, diagnostics au niveau des cartes et test de rodage complet avant tout retour à la Guilde. Les unités rares et de grande valeur bénéficient d'une documentation individuelle des travaux effectués, afin de préserver à la fois la provenance et l'état pour les besoins d'assurance de l'exposition. Les sections suivantes présentent l'approche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

solution unique ne s'applique à toutes. Quelques-unes des unités les plus rares sont pratiquement irremplaçables si un remplacement de condensateurs tourne mal.


Commercialement, l'exposition a une date d'ouverture fixe et une année complète de tournée déjà réservée après celle-ci. Chaque console doit non seulement fonctionner dès le premier jour, mais aussi survivre à des manipulations, expéditions et emballages répétés dans une douzaine de lieux sans technicien de réparation sur place.

NOTRE APPROCHE

Nous diagnostiquons avant de remplacer les condensateurs. Chaque console fait l'objet d'une inspection au niveau de la carte et d'un test des condensateurs avant tout remplacement de pièce, afin que les travaux de restauration ciblent ce qui est réellement défaillant plutôt qu'un remplacement systématique risquant inutilement les unités rares.

Les unités restaurées passent par un test de rodage documenté — alimentées et fonctionnant pendant 48 heures — avant d'être emballées pour le retour, de sorte que ce qui part en tournée ait déjà prouvé sa capacité à supporter un usage prolongé, et pas seulement une mise sous tension au banc d'essai.

ÉLÉMENT	MODIFICATION (AJOUT/SUPPRESSION /MODIFICATION)	DESCRIPTION
Périmètre	60 consoles	68 consoles — 8 ajoutées suite à un don tardif
Remplacement des condensateurs et réparation des cartes	42 unités	48 unités (+6 nécessitant une réparation)
Tests de rodage	60 unités	68 unités (+8)
Honoraires d'engagement (sous-total)	\$54,600	62 180 \$ (+7 580 \$)
Calendrier de restauration	20 semaines	22 semaines (+2 semaines)



ACTIVITÉ	HEURES	TAUX	MONTANT
Diagnostics et tri Inspection au niveau de la carte et test des condensateurs pour les 60 consoles	60	\$45 / unit	\$2,700
Remplacement des condensateurs et réparation des cartes Remplacement des condensateurs et réparation au niveau de la carte ciblés selon les défauts diagnostiqués	42	\$620 / unit	\$26,040
Restauration des boîtiers et retrobrightage Retrobrightage UV et restauration physique des boîtiers	27	\$180 / unit	\$4,860
Tests de rodage Séances de rodage documentées de 48 heures pour les 60 unités restaurées	60	\$65 / unit	\$3,900
Documentation de provenance Rapports individuels d'état et de travaux effectués pour 14 unités rares	14	\$210 / unit	\$2,940
Honoraires supplémentaires			\$58,995

Valeur du contrat initial (SOW-2026-0261) **\$54,600**

Honoraires supplémentaires (cette demande de modification) **\$58,995**

Nouveau total **\$67,185**

 **NOUVEAU TOTAL \$67,185**

Tous les montants sont exprimés en USD et hors taxes applicables. Les honoraires supplémentaires sont facturés selon l'échéancier des jalons du SOW d'origine : 50 % à l'approbation de cette modification et 50 % à la mise en ligne.

• ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT



Échéance de chaque versement

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1-2 · Diagnostics et tri	4 mai 2026	50%	\$27,300
02	Semaines 3-10 · Remplacement des condensateurs et réparation des cartes	Au démarrage de la livraison	50%	\$27,300
Total (HT)			100%	\$54,600

Les échéances sont facturées sur la base des jalons ci-dessus et sont payables dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture. Tous les montants sont en USD et excluent taxe de vente de scottsdale (8.05%).



HYPOTHÈSES ET CONDITIONS D'APPROBATION

Les 60 consoles sont livrées à l'atelier au démarrage, un représentant de la Guilde est disponible pour approuver les décisions individuelles concernant chaque unité (par exemple, remplacement ou réparation d'une pièce d'origine) au fur et à mesure qu'elles se présentent, et la date d'ouverture de l'exposition est maintenue comme prévu. Le remplacement des pièces manquantes ou non d'origine est chiffré séparément une fois identifié. Le tarif reste valable pour les engagements débutant au plus tard le 18 mai 2026.

La signature ci-dessous approuve le périmètre, le calendrier révisé et les honoraires supplémentaires énoncés dans cette demande de modification, et autorise la modification correspondante du contrat d'origine.

POUR RETRO PIXEL
COLLECTORS GUILD

MARCUS YIN
DIRECTEUR DES EXPOSITIONS
Date

POUR MALLWAVE RETRO REPAIR

MALLWAVE RETRO
REPAIR
SIGNATAIRE AUTORISÉ
Date

MALLWAVE RETRO REPAIR

7014 E Camelback Rd, Scottsdale, AZ 85251, États-Unis
fixit@mallwaverepair.com · +1 480 555 0136 · mallwaverepair.com
Mallwave Retro Repair LLC · EIN 86-3027194