

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO



Solicitação de Alteração

Reforma e Fornecimento de Dispositivos



DE

Pixel Bloom Device Repair

1800 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647,
United States



PARA

Northside Youth Coding Club

4201 N Damen Ave, Chicago, IL 60618,
United States

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.



SOLICITAÇÃO DE
MUDANÇA Nº

**CR-2026-
0193**



DATA DE VIGÊNCIA

**10 de agosto
de 2026**



ALTERA

**SOW-2026-
0503**



EMITIDO

**27 de julho
de 2026**

Pixel Bloom Repair LLC

Confidencial — preparado para Northside Youth Coding Club. Não deve circular além das partes nomeadas.



RESUMO GERAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

ENVIADO

CR-2026-0193

SOLICITAÇÃO DE
ALTERAÇÃO

CR-2026-
0193

DATA DE ABERTURA

27 de julho de
2026

SOW DE ORIGEM

SOW-2026-
0503 ·
Notebooks do
Coding Club

URGÊNCIA

Alta

STATUS

ENVIADO

SOLICITADO POR

Pixel Bloom
Device
Repair,
Chicago

RESPOSTA NECESSÁ
ATÉ

4 de agosto
de 2026

RESUMO GERAL

O que esta mudança altera

ALTERA

01

SOW-2026-0503

Escopo de trabalho

TAXA ADICIONAL

02

\$8,159

\$7,400 mais imposto
de atividade varejista
de illinois — cidade de
chicago, 10.25%

VALOR REVISADO DO
CONTRATO

03

\$10,340

Incluindo esta mudança

VIGÊNCIA

04

10 de agosto de 2026

Mediante aprovação de ambas as partes

SOLICITADO POR

05

Pixel Bloom Device Repair

Aprovado por Dana Okafor

01

Resumo da alteração

O Northside Youth Coding Club solicitou a reforma de 10 tablets doados adicionais para uma nova turma júnior e a entrega do primeiro lote de notebooks uma semana antes, totalizando um novo valor de \$10.340.

Justificativa

O Northside Youth Coding Club recebeu uma doação de 30 notebooks usados para seu programa após a escola, mas os equipamentos chegam em condição desconhecida — telas trincadas, baterias descarregadas, sistemas operacionais desatualizados e sem atualizações de segurança — e o novo semestre começa em seis semanas. O programa precisa de um conjunto completo de notebooks funcionais e com imagem de sistema segura para a sala de aula, não de uma pilha de hardware doado.

A Pixel Bloom propõe um projeto de reforma de seis semanas: diagnosticar e reparar cada unidade, aplicar em cada uma uma imagem de sistema bloqueada para uso estudantil, instalar capas de proteção e respaldar todo o lote com uma garantia de reparo de um ano e uma sessão de treinamento para a equipe do programa. As seções a seguir apresentam a abordagem, as entregas, o cronograma e o investimento.

Seis semanas até o início do semestre não deixam margem para que a falta de peças em estoque atrase todo o lote.

Nossa abordagem

Cada notebook passa por triagem na primeira semana, para sabermos exatamente quais unidades precisam de peças encomendadas antes de a fila de reparo começar, e qualquer unidade que não valha economicamente a pena reparar é sinalizada imediatamente, em vez de ser descoberta na quinta semana.

Os reparos são feitos em lotes de dez, para que o primeiro conjunto para a sala de aula esteja com imagem instalada e pronto duas semanas antes de as demais unidades ficarem concluídas, dando ao programa um avanço funcional independentemente de atrasos em peças.

Item	Alteração (Adicionar/Remover/Mod...	Descrição
Escopo	30 notebooks reformados	30 notebooks + 10 tablets (nova turma júnior)
Entrega	Primeiro lote (10 unidades) na semana 3	Primeiro lote (10 unidades) na semana 2 (antecipado em 1 semana)
Imagem de sistema	Imagem para uso estudantil instalada em 30 notebooks	Imagem para uso estudantil + imagem específica para tablets nos 10 tablets
Garantia	Garantia de 1 ano, 30 unidades	Garantia de 1 ano, 40 unidades (+10 tablets)

Taxa do projeto

\$8,159

\$10.340 (+\$2.181)

01 Semana 1 · Triagem diagnóstica

Todos os 30 notebooks avaliados e organizados em lotes de reparo.

02 Semanas 2–3 · Primeiro lote de reparo

Primeiros dez notebooks reparados, com imagem instalada e entregues como um avanço inicial funcional.

03 Semanas 3–5 · Lotes de reparo restantes

Os vinte notebooks restantes reparados em mais dois lotes de dez.

04 Semana 5 · Instalação de proteção e etiquetagem

Capas instaladas e etiquetas de patrimônio aplicadas em toda a frota.

Atividade	Horas	Taxa	Valor
Triagem diagnóstica de toda a frota Avaliação das 30 unidades, organizadas por necessidade de reparo	1	\$900	\$900
Reparos de tela e display Telas de substituição para unidades com displays trincados ou queimados	9	\$95 / unit	\$855
Substituição de baterias Baterias novas para unidades reprovadas no diagnóstico de ciclo de carga	14	\$60 / unit	\$840
Reparos de teclado e dobradiça Reparo de teclado e dobradiça para unidades com desgaste físico	7	\$65 / unit	\$455
Imagem de SO e configuração de segurança Imagem bloqueada e com filtro de conteúdo para uso estudantil instalada nas 30 unidades	30	\$40 / unit	\$1,200

Taxa adicional	\$8,159
Valor original do contrato (SOW-2026-0503)	\$7,400
Taxa adicional (esta solicitação de alteração)	\$8,159
Novo total	\$10,340
Novo total	\$10,340

Todos os valores estão em dólares americanos (USD) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW de origem: 50% na aprovação desta alteração e 50% no lançamento.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Quando cada parcela vence

N.º	Marco	Gatilho	Parcela	Valor
01	Semana 1 · Triagem diagnóstica	10 de agosto de 2026	50%	\$3,700
02	Semanas 2–3 · Primeiro lote de reparo	No início da entrega	50%	\$3,700
Total (sem impostos)			100%	\$7,400

As parcelas são faturadas com base nos marcos acima e devem ser pagas em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em USD e excluem imposto de atividade varejista de illinois — cidade de chicago, 10.25%.

● Premissas e condições de aprovação

A Northside Community Partners fornece os requisitos de imagem para uso estudantil e quaisquer especificações de filtragem de conteúdo até o final da primeira semana, e um representante do programa está disponível para receber e aprovar cada lote de dez notebooks. Esta proposta é válida para projetos iniciados até 4 de agosto de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

PELO NORTHSIDE YOUTH CODING CLUB

Dana Okafor

Diretor(a) de Programa

Data

PELA PIXEL BLOOM DEVICE REPAIR

Pixel Bloom Device Repair

Signatário autorizado

Data



Pixel Bloom Device Repair

1800 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647, Estados Unidos

hello@pixelbloomrepair.com · +1 773 555 0184 · pixelbloomrepair.com

Pixel Bloom Repair LLC · EIN 36-8127455