

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Restauração e Autenticação

DE
BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP
9 Corn St, Bristol, England BS1 1HQ, United Kingdom

PARA
THORNBURY AUCTION HOUSE
22 Queens Road, Clifton, Bristol, BS8 1RJ, United Kingdom

Esta solicitação de mudança altera o escopo de trabalho referenciado abaixo. Ela só entra em vigor depois que ambas as partes a assinarem.

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA N.º
CR-2026- 0204

DATA DE VIGÊNCIA
9 DE MARÇO DE 2026

ALTERA
SOW-2026- 0118

EMITIDO
2 DE FEVEREIRO DE 2026

Brassgear Horology Workshop Ltd

Confidencial — preparado para Thornbury Auction House.

Não deve circular além das partes nomeadas.



RESUMO GERAL



SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

CR-2026-0204

ENVIADO

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CR-2026-0204	DATA DE ABERTURA 2 DE FEVEREIRO DE 2026	SOW DE ORIGEM SOW-2026-0118 · RESTAURAÇÃO DE RELÓGIOS DE PÉ	URGÊNCIA ALTA
STATUS ENVIADO	SOLICITADO POR BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP, BRISTOL	RESPOSTA NECESSÁRIA ATÉ 16 DE MARÇO DE 2026	



RESUMO GERAL

O QUE ESTA MUDANÇA ALTERA

ALTERA SOW-2026-0118 Escopo de trabalho	TAXA ADICIONAL £28,296 £23,580 mais IVA (20%)
VALOR REVISADO DO CONTRATO £32,112 Incluindo esta mudança	VIGÊNCIA 9 DE MARÇO DE 2026 Mediante aprovação de ambas as partes
SOLICITADO POR	

BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

Aprovado por Beatrice Fenwick



01

RESUMO DA ALTERAÇÃO

Um décimo quinto relógio foi adicionado à consignação após o início da vistoria, com uma corrente de fusée danificada exigindo substituição de fornecedor especializado, o que estendeu a restauração da caixa em duas semanas e elevou o subtotal revisado para £26.340 (mais IVA).

01



JUSTIFICATIVA

O leilão de outono da Thornbury Auction House é construído em torno desta coleção de relógios de pé, e a reputação da casa de leilões por relógios autenticados e em funcionamento depende de cada lote resistir ao escrutínio de um comprador especializado. Vários mecanismos não apresentam marca de fabricante visível sem desmontagem, duas caixas têm tratamento histórico contra cupim que precisa ser avaliado antes de qualquer trabalho em folheado, e o prazo do catálogo é inegociável.

A Brassgear Horology Workshop propõe um trabalho de sete meses que trata a autenticação e a restauração como uma única sequência: cada relógio é vistoriado e seu mecanismo identificado antes de iniciar o trabalho na caixa, para que nada seja restaurado por suposição. Seguem-se a limpeza, o trabalho de pivôs e buchas, a restauração da caixa e uma regulação completa em bancada, com cada relógio devolvido à Thornbury em funcionamento e acompanhado de um relatório de condição no padrão de casa de leilões. As seções a seguir apresentam a abordagem, o escopo, o cronograma e o investimento.

precisa ser avaliado quanto à solidez estrutural antes de qualquer trabalho de folheado ou polimento francês.

Comercialmente, o prazo do catálogo é fixo. Todos os relógios precisam ser fotografados, catalogados e estar em funcionamento dentro do padrão aceitável para a casa de leilões bem antes da data do leilão, o que não deixa margem para um mecanismo que acabe precisando de peças obtidas de um fornecedor especializado em cima da hora.



NOSSA ABORDAGEM

Nós vistoriamos e autenticamos antes de restaurar. Cada mecanismo é desmontado o suficiente para revelar marcas de fabricante ocultas e avaliar o desgaste, e cada caixa é inspecionada quanto a danos históricos de pragas, de modo que a descrição do catálogo e o plano de restauração se baseiem no que realmente existe, e não na aparência frontal da caixa.

A limpeza, a colocação de buchas e a restauração da caixa seguem então relógio por relógio, com a regulagem e um teste de funcionamento de duas semanas ao final da linha — não no início — para que o que sai da oficina seja um relógio que já provou manter a hora com precisão.

ITEM	ALTERAÇÃO (ADICIONAR / REMOVE / MODIFICAR)	DESCRIÇÃO
Escopo	14 relógios de pé	15 relógios de pé — um adicionado à consignação após o início da vistoria
Restauração da caixa	8 semanas	10 semanas (+2 semanas)
Honorários do projeto (subtotal)	£23,580	£26.340 (+£2.760)
Aquisição especializada de corrente de fusée (estimado)	£0	£420
Data do leilão	Catálogo de outono de 2026	Catálogo de outono de 2026 (inalterado)

01

SEMANAS 1-3 · VISTORIA E AUTENTICAÇÃO

Entrega, desmontagem do mecanismo e identificação dos quatorze relógios.

02

SEMANAS 4-12 · MANUTENÇÃO DO MECANISMO

Limpeza, trabalho de pivôs e buchas, e manutenção da mola principal, relógio por relógio.

03

SEMANAS 13-20 · RESTAURAÇÃO DA CAIXA

Polimento francês, reparo de folheado e restauração de ferragens de latão.

04

SEMANAS 21-24 · REGULAGEM EM BANCADA

Teste de funcionamento e regulagem de duas semanas para cada relógio restaurado.

ATIVIDADE	HORAS	TAXA	VALOR
Vistoria de condição e autenticação Relatórios de condição individuais e autenticação de mecanismo para os 14 relógios de pé	14	£180 / clock	£2,520
Desmontagem e limpeza do mecanismo Desmontagem completa do mecanismo, limpeza ultrassônica e inspeção	14	£420 / clock	£5,880
Restauração da caixa e reparo de folheado Polimento francês, reparo de folheado e restauração de ferragens de latão	14	£650 / clock	£9,100
Manutenção de pivôs, buchas e mola principal Substituição de pivôs, buchas e molas principais desgastados quando necessário	9	£310 / clock	£2,790
Regulagem por peso e teste de funcionamento Regulagem em bancada e teste de funcionamento de duas semanas antes da entrega à casa de leilões	14	£140 / clock	£1,960
Taxa adicional			£28,296

Valor original do contrato (SOW-2026-0118) £23,580

Taxa adicional (esta solicitação de alteração) £28,296

Novo total £32,112

NOVO TOTAL £32,112

Todos os valores estão em libras esterlinas (GBP) e não incluem os impostos aplicáveis. A taxa adicional é cobrada de acordo com o cronograma de marcos do SOW original: 50% na aprovação desta solicitação de alteração e 50% no lançamento.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

QUANDO CADA PARCELA VENCE

N.º	MARCO	GATILHO	PARCELA	VALOR
01	Semanas 1–3 · Vistoria e autenticação	9 de março de 2026	50%	£11,790
02	Semanas 4–12 · Manutenção do mecanismo	No início da entrega	50%	£11,790
TOTAL (SEM IMPOSTOS)			100%	£23,580

As parcelas são faturadas conforme os marcos acima e são pagáveis em até 30 dias após cada fatura. Todos os valores estão em GBP e não incluem IVA (20%).



PREMISSAS E CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

Todos os quatorze relógios são entregues à oficina no início do projeto, um especialista da Thornbury está disponível para validar questões de atribuição à medida que surgirem, e a data do leilão de outono é mantida conforme programado. Quaisquer peças que exijam aquisição especializada (por exemplo, correntes de fusée de reposição ou um mostrador compatível com o fabricante) são orçadas separadamente assim que identificadas. O valor é válido para contratações iniciadas até 16 de março de 2026.

A assinatura abaixo aprova o escopo, o cronograma revisado e a taxa adicional estabelecidos nesta solicitação de alteração, e autoriza a alteração correspondente do contrato de serviço de origem.

PELA THORNBURY AUCTION HOUSE

BEATRICE FENWICK

CHEFE DE MÓVEIS E RELÓGIOS

Data

PELA BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

BRASSGEAR HOROLOGY
WORKSHOP

SIGNATÁRIO AUTORIZADO

Data



BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

9 Corn St, Bristol, Inglaterra BS1 1HQ, Reino Unido
workshop@brassgearhorology.com · +44 117 555 0121 ·
brassgearhorology.com
Brassgear Horology Workshop Ltd · VAT GB245678901